

KINH NGHIỆM KHAI THÁC LÒ CHỢ CƠ GIỚI HÓA TRONG ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÓ BIẾN ĐỘNG PHỨC TẠP

TRẦN TUẤN NGÂN - Viện KHCN Mỏ-Vinacomin

NGUYỄN HUY NAM, HOÀNG TRỌNG CƯỜNG

Công ty than Khe Chàm-TKV

Email: ngan3191@gmail.com

Từ năm 2001 đến nay Công ty Than Khe Chàm đã phối hợp với các đơn vị tư vấn của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong thực tế sản xuất ba mô hình cơ giới hóa khai thác lò chợ, như sau: (1) CGH từng phần - sử dụng máy khai combai kết hợp với giá thủy lực di động; (2) CGH đồng bộ - sử dụng máy khai combai kết hợp với giàn chống tự hành (khai thác một lớp toàn bộ chiều dày vỉa hoặc lò chợ hạ trần than nóc); (3) Công nghệ khai thác bằng thủ công khoan nổ mìn sử dụng giàn chống tự hành loại nhẹ.

Các mô hình khai thác đều cho thấy có tính ưu việt riêng trong điều kiện địa chất-kỹ thuật mỏ cụ thể: nâng cao công suất lò chợ, năng suất lao động và mức độ an toàn cho công nhân khai thác. Tuy nhiên, trong quá trình khai thác, các lò chợ CGH gặp không ít khó khăn do điều kiện địa chất vỉa có nhiều biến động phức tạp: (1) Sự biến động về chiều dày, góc dốc, cấu tạo vỉa; (2) Sự xuất hiện các đứt gãy biên độ nhỏ mà trong giai đoạn tập hợp tài liệu để lập thiết kế chưa phát hiện được; (3) Hiện tượng lở gương, tụt nóc lò, giàn chống bị lún xuống nền lò hoặc giàn chống, máng cào bị trôi trượt theo chiều dốc lò chợ; (4) Chiều dài lò chợ thay đổi trong quá trình khai thác, phải tháo bớt hoặc lắp bổ sung thêm giàn chống; (5) Tuyến gương lò chợ không nằm ke theo hướng dốc vỉa,... Khi gặp các hiện tượng này, tùy theo mức độ ảnh hưởng cần áp dụng các giải pháp công nghệ khai thác phù hợp.

1. Xử lý tình huống lò chợ gấp đứt gãy biên độ nhỏ (ĐGBDN) [1]

1.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Theo khai thác tiến gương lò chợ xuất hiện những đứt gãy có biên độ dịch chuyển không lớn (không vượt quá chiều cao khâu gương lò chợ). Thực tế xảy ra hai trường hợp: (1) gương lò chợ đang khai thác từ

bên cánh hạ sang bên cánh nâng; (2) gương lò chợ đang khai thác từ bên cánh nâng sang bên cánh hạ. Cả hai trường hợp này, việc tiếp tục khai thác lò chợ máy combai sẽ phải khai đá và gương lò chợ sẽ dần đi vào trụ hoặc vách vỉa, gây khó khăn cho công tác khai, chống gương lò chợ.

1.2. Biện pháp xử lý

Khi lò chợ gấp các đặc điểm nêu trên, để tiếp tục khai thác lò chợ, cần thực hiện các bước kỹ thuật cơ bản, gồm: cập nhật trắc địa, địa chất xác định phạm vi, tính chất và khối lượng đất đá lò chợ sẽ khai qua trường hợp không sử dụng các giải pháp khai tránh. Sau đó, phân tích so sánh ưu nhược điểm về công tác an toàn cũng như kinh tế giữa việc khai thác lò chợ vượt qua phay hoặc đứt gãy với việc tháo chuyển đồng bộ thiết bị sang vị trí khai thác mới kết hợp để lại trụ than bảo vệ. Điều kiện cho phép tiếp tục khai, chống lò chợ vượt qua, tiến hành lập các biện pháp khai, chống lò chợ. Công tác thực hiện, như sau:

➤ **Đưa lò chợ vượt qua ĐGBDN - trường hợp lò chợ đi từ bên cánh hạ sang bên cánh nâng:** cập nhật trắc địa, địa chất về vị trí, thế nằm, biên độ dịch chuyển cũng như mức độ phá hủy của phay phá, đứt gãy. Xác định phạm vi, khối lượng đất đá lò chợ phải khai vượt qua, dựa trên phạm vi cho phép của đồng bộ thiết bị (máy khai và giàn tự hành).

Thực hiện công tác khai, chống nâng nền lò chợ. Sau mỗi tiến độ khai gương (0,8 m) khai nâng nền lò chợ lên từ 10÷15 cm bằng cách: di chuyển máy combai khai gương lò chợ, trong quá trình di chuyển máy để vét than, tang khai sau của máy khai cắt than đến độ sâu bằng với đáy máng cào lò chợ. Các công tác khác như đẩy dầm tiến gương, di chuyển máng cào, giàn chống thực hiện tương tự như khai chống thường kỳ lò chợ. Trường hợp nền lò yếu, tiến hành kê kích, lót các tấm gỗ hoặc các đoàn gỗ

nền lò chợ ở không gian máng cào vừa di chuyển, tạo mặt phẳng di chuyển giàn nâng nền lò chợ. Khi di giàn chống phải kết hợp hài hòa với các kích đẩy cạnh và đế giàn để điều chỉnh cho giàn về đúng vị trí. Trường hợp nóc lò chợ khâu gấp đá, hạn chế công tác khâu gương bằng máy, thực hiện mở gương khâu bằng khoan nổ mìn. Các luồng khâu, chống tiếp theo được thực hiện lặp lại tương tự cho đến khi các giàn chống lò chợ đi trên trụ vỉa của cánh nâng, hoàn tất công tác khâu, chống gương lò chợ vượt qua phay phá, đứt gãy.

Đối với trường hợp khai thác lò chợ CGH, áp dụng công nghệ khai thác lò chợ trụ hạ trần thu hồi than nóc, trong quá trình khai thác giàn chống đi vào trụ vỉa, để khai thác đưa giàn chống rời khỏi trụ vỉa cũng được thực hiện tương tự.

➤ **Đưa lò chợ vượt qua ĐGBDN - trường hợp lò chợ đi từ bên cánh nâng sang bên cánh hạ:** cập nhật trắc địa, địa chất về vị trí, thế nầm, biên độ dịch chuyển cũng như mức độ phá hủy của phay phá, đứt gãy. Xác định phạm vi, khối lượng đất đá lò chợ phải khâu vượt qua, dựa trên phạm vi cho phép của đồng bộ thiết bị (máy khâu và giàn tự hành).

Thực hiện công tác khâu, chống hạ nền lò chợ. Sau mỗi tiến độ khâu gương (0,8 m) khâu hạ nền lò chợ xuống theo từng lớp từ 10+15 cm bằng cách: di chuyển máy combai khâu gương lò chợ, trong quá trình di chuyển máy để vét than, tang khâu sau của máy khâu cắt than đá sâu bằng với đáy máng cào lò chợ từ 10+15 cm. Các công tác khác như đẩy dầm tiến gương, di chuyển máng cào, giàn chống thực hiện tương tự như khâu chống thường kỳ lò chợ. Trường hợp nền lò gấp đá cứng, hạn chế công tác khâu gương bằng máy, thực hiện mở gương khâu bằng khoan nổ mìn để tiến gương lò chợ. Khi di chuyển giàn chống cần phải kết hợp hài hòa với các kích đẩy cạnh và đế giàn để điều chỉnh cho giàn về đúng vị trí. Các luồng khâu, chống tiếp theo được thực hiện lặp lại tương tự cho đến khi các giàn chống lò chợ đi trên trụ vỉa của cánh hạ, hoàn tất công tác khâu, chống gương lò chợ vượt qua phay phá, đứt gãy.

Đối với trường hợp khai thác lò chợ CGH, áp dụng công nghệ khai thác lò chợ trụ hạ trần thu hồi than nóc, trong quá trình khai thác giàn chống đi bỏ trụ vỉa, để khai thác đưa giàn chống về bám trụ vỉa cũng được thực hiện tương tự.

2. Xử lý hiện tượng lò chợ lò gương, tụt nóc trong lò chợ [2]

2.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Trong phạm vi khâu gương lò chợ, một số vị trí

bị tụt lở với những mức độ và phạm vi khác nhau. Nguyên nhân có thể do gương lò chợ không vuông ke với phương vỉa; tốc độ tiến gương lò chợ chậm, làm tăng áp lực luồng gương; đá vách trực tiếp của vỉa than bền vững và bị treo với diện tích rộng; công tác nâng tấm đỡ gương giữ tạm nóc lò chợ tiến hành chậm, khoảng thời gian lưu không nóc lò chợ lớn (không chống giữ kịp thời); tại gương lò xuất hiện biến động địa chất cục bộ (than bị vò nhau hoặc than mềm yếu).

2.2. Biện pháp xử lý

Tùy theo các nguyên nhân gây tụt lở gương lò chợ mà áp dụng các giải pháp cho phù hợp:

➤ **Đối với tụt lở gương lò chợ, do tuyến gương không vuông ke với phương vỉa (theo chiều tiến gương, chân hoặc đầu lò chợ tiến trước):** cập nhật trắc địa, xác định khoảng cách vượt trước của chân hoặc đầu lò chợ. Sau đó tiến hành khâu vê đưa gương lò chợ về tuyến chuẩn (chân lò chợ vượt trước, khâu vê đầu lò chợ; đầu lò chợ vượt trước, khâu vê chân lò chợ). Tiến độ khâu vê tối đa bằng tiến độ khâu gương thường kỳ;

➤ **Đối với tụt lở gương lò chợ, do tốc độ tiến gương lò chợ chậm:** xác định các nguyên nhân làm hạn chế tốc độ khâu chống gương lò chợ. Sau đó, đề ra giải pháp khắc phục để nâng cao tốc độ tiến gương (có thể do công tác tổ chức sản xuất, trực trặc về dây chuyền thiết bị,...);

➤ **Đối với tụt lở gương lò chợ, do đá vách trực tiếp của vỉa than bền vững và bị treo với diện tích rộng:** cập nhật địa chất, chuẩn xác lại thành phần, tính chất của đá vách, xác định bước sập đỡ thường kỳ của đá vách. Trên cơ sở đó, có giải pháp phá hỏa đá vách cho phù hợp (làm yếu sơ bộ đá vách, khoan nổ mìn đánh sập đá vách,...);

➤ **Đối với tụt lở gương lò chợ, do công tác nâng tấm đỡ gương giữ tạm nóc lò chợ tiến hành chậm, khoảng thời gian lưu không nóc lò chợ lớn (không chống giữ kịp thời):** bố trí hài hòa giữa công tác khâu gương với việc nâng tấm đỡ gương giữ tạm nóc lò chợ;

➤ **Đối với tụt lở gương lò chợ, do tại gương lò xuất hiện biến động địa chất cục bộ (than bị vò nhau hoặc than mềm yếu).** Tùy theo điều kiện gương khâu lò chợ, có thể thực hiện theo hai giải pháp: (1) Không khâu phần gương nóc lò chợ bằng máy hoặc nổ mìn mà cuốc bộ tạo gương, sau đó nâng tấm đỡ gương giữ tạm nóc lò chợ; (2) Khâu gương lò chợ bằng máy hoặc cuốc bộ tạo gương, chống tạm giữ nóc bằng các vì chống tạm (vì chống tạm có xà bằng gỗ có chèn kích nóc và cột chống thủy lực đơn). Khi di chuyển giàn chống, đỡ toàn bộ các kết cấu giữ nóc.

2.3. Lưu ý

Trong mọi trường hợp phải tuyệt đối thực hiện đúng quy trình và các bước thực hiện. Trường hợp lò gương lớn vượt quá chiều dài tấm đỡ gương của giàn chống phải đánh vì chống tạm (xà gỗ-cột thủy lực đơn), sau đó xếp cùi chèn kích nóc chắc chắn. Cùi xếp sao cho thanh cùi dưới cùng nằm dọc gương lò chợ để đảm bảo di chuyển vì chống luồng tiếp theo xà của giàn đỡ toàn bộ cùi.

3. Xử lý trường hợp đá trụ vỉa là sét kết mềm yếu, giàn chống bị lún xuống nền lò chợ [1]

3.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Trong quá trình khai thác di chuyển chống giữ gương lò chợ, giàn chống bị lún xuống nền. Nguyên nhân, do trụ vỉa có cường độ kháng lún thấp (là sét kết hoặc sét than); lò chợ xuất hiện nước tích tụ làm cho cường độ kháng lún của đá trụ giảm hoặc bị trương nở, khi áp lực đá vách lớn tác dụng lên giàn chống, giàn bị lún vào trụ vỉa.

3.2. Biện pháp xử lý

Xác định phạm vi và các vị trí giàn chống bị lún xuống nền lò chợ. Ở mỗi vị trí giàn chống bị lún, thực hiện giải pháp lót một vài tấm gỗ (hoặc đoán gỗ) dưới nền lò chợ (trong phạm vi giàn chống di chuyển tối). Sau đó, thực hiện công tác di chuyển giàn chống sang luồng mới. Quá trình di chuyển, để giàn chống trượt lên trên lớp gỗ lót sẽ khắc phục được hiện tượng lún giàn chống. Trường hợp di chuyển giàn chống khó khăn, trong quá trình di chuyển giàn chống sang luồng mới, kết hợp sử dụng 2 cột chống thủy lực loại DW-28 chống tăng cường hai bên xà của giàn chống bị lún (cột tăng cường chống mép xà của giàn bị lún, chân cột đạp lên phần đế của giàn kế tiếp phía trên hoặc phía dưới của giàn bị lún). Thực hiện thao tác hạ, di chuyển giàn chống bị lún. Khi đó, hai cột chống tăng cường sẽ đỡ xà, để giàn chống được nâng lên và nằm trên lớp gỗ lót. Sau khi giàn chống đã di chuyển sang luồng mới (để giàn nằm hoàn toàn lên lớp gỗ lót), bơm chất tải cho giàn chống. Việc di chuyển giàn chống ở các luồng khai thác tiếp theo được thực hiện tương tự. Khi lò chợ vượt ra khỏi phạm vi bị lún, công tác khâu, di chuyển giàn chống được thực hiện trở lại như công tác khâu chống thường kỳ.

4. Xử lý trường hợp giàn chống, máng cào bị trôi trượt theo chiều dài lò chợ [3]

4.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Trong quá trình khai thác, chống giữ lò chợ, máng cào và giàn chống bị trôi, trượt theo độ dốc lò chợ xuống phía lò vận tải chân chợ. Nguyên nhân, do góc dốc vỉa biến động lớn hơn phạm vi góc dốc làm việc của đồng bộ thiết bị (giàn chống,

máy khâu và máng cào); trong quá trình khai thác lò chợ, công nhân thao tác di chuyển giàn chống và máng cào không đúng quy trình kỹ thuật; các giàn chống bị xô lệch không được căn chỉnh lại ngay; công tác củng cố lò chợ thực hiện chưa đảm bảo.

4.2. Biện pháp xử lý

Đối với đồng bộ thiết bị (máng cào và giàn chống) có các kết cấu chống trôi trượt, tiến hành rà soát, kiểm tra lại toàn bộ các liên kết của các kết cấu chống trôi trượt giữa các giàn chống với nhau và giữa các giàn chống với máng cào lò chợ. Cùng cổ, khai thác lò chợ, quá trình di chuyển giàn chống, sử dụng các kết cấu chống trôi trượt, các kích điều khiển cạnh, điều chỉnh các giàn chống về đúng vị trí (vị trí của giàn trong lò chợ theo phương có trực để giàn và kích đẩy máng cào nằm trên một đường thẳng đồng thời vuông góc với toàn tuyến máng cào lò chợ). Đối với đồng bộ thiết bị (máng cào và giàn chống) không có các kết cấu chống trôi trượt: Cứng cổ, sử dụng các kích đẩy cạnh, điều chỉnh lại khoảng cách giữa các giàn chống. Thực hiện công tác khai thác với tuyến gương lò chợ xiên chéo so với phương vỉa từ 2° - 6° theo hướng chân lò chợ tiến trước, các giàn chống bố trí vuông ke với tuyến gương lò chợ. Lưu ý: trong quá trình khâu chống lò chợ, sau khi di chuyển đầu máng cào và giàn chống số 1 (vị trí chân chợ) sang luồng mới, đánh cột chống tăng cường để định vị kịp thời và chắc chắn đầu máng cào và giàn chống số 1 (cột tăng cường là các cột chống thủy lực đơn). Sau khi khai thác khâu vê chân lò chợ dần đưa giàn chống và máng cào về vị trí đảm bảo yêu cầu, tiến hành khâu vê phía đầu lò chợ, đưa tuyến gương lò chợ về nằm theo hướng dốc vỉa.

5. Xử lý trường hợp chiều dài lò chợ thay đổi do biến động địa chất vỉa [3]

5.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Trong quá trình khai thác lò chợ, chiều dài theo hướng dốc lò chợ có thể tăng lên hoặc giảm đi so với chiều dài lò chợ lắp đặt giàn chống ban đầu. Khi đó số lượng giàn chống đã lắp đặt không chống giữ hết được chiều dài lò chợ hoặc giàn chống sẽ di lún vào phạm vi lò thông gió hoặc vận tải. Thông thường, khi gương lò chợ nằm theo chiều dốc và khâu theo phương vỉa, đoạn lò chợ dài ra không được chống giữ bằng giàn chống nằm ở phía đầu lò chợ.

5.2. Biện pháp xử lý

Cập nhật các điều kiện trắc địa, địa chất xác định phạm vi tuyến gương lò chợ dài ra theo phương vỉa để quyết định việc chống gương lò chợ bằng các vì chống tăng cường hay lắp bổ sung thêm giàn chống.

Khi chưa cần lắp đặt bỗ sung giàn chống vào lò chợ: đoạn lò chợ dài ra được chống bằng cột TLĐ kết hợp với xà hộp loại có chiều dài tương đương với chiều dài của xà giàn chống. Quá trình khai thác lò chợ trong phạm vi này được thực hiện tương tự như chống khám đầu lò chợ và được tiến hành, như sau:

➤ Khi lò chợ dài ra có chiều dài nhỏ hơn 1,5 m cần phải tiến hành chống bỗ sung 2 cặp vì chống bằng cột chống TLĐ kết hợp với xà hộp cho lò chợ. Cặp thứ nhất nằm sát với giàn chống, cặp thứ hai cách cặp thứ nhất 0,8+1,0 m và sát với lò dọc vỉa thông gió. Mỗi cặp vì chống gồm hai xà hộp (có chiều dài tương đương với chiều dài của xà giàn chống, thông thường sử dụng xà hộp có chiều dài 3,6 m) và 8 cột thủy lực đơn (mỗi xà 4 cột thủy lực đơn); nóc lò chợ được chèn bằng lưới thép và các thanh chèn gỗ; liên kết giữa các cặp vì chống theo chiều dốc lò chợ bằng các văng gỗ, mỗi vì 4 văng;

➤ Khi tuyến gương lò chợ dài ra trên 1,5 m, chống bỗ sung thêm các cặp vì chống cột TLĐ và xà hộp tiếp theo (đảm bảo khoảng cách giữa các cặp vì chống từ 0,8+1,0 m). Trường hợp chiều dài đoạn chống bỗ sung có chiều dài từ 2,4 m trở lên, ở vị trí luồng phá hỏa của lò chợ chống bỗ sung một hàng gánh tăng cường. Gánh tăng cường được chống bằng xà là đoán hoặc thùi gỗ cột gánh là các cột chống TLĐ.

Trường hợp phạm vi chống các vì chống tăng cường lớn và có thời gian duy trì chống giữ theo phương lớn, cần thiết phải lắp đặt bỗ sung thêm giàn chống vào lò chợ. Công tác chuẩn bị và khẩu chống lò chợ để lắp đặt bỗ sung thêm giàn chống, như sau:

➤ Khai thác tạo diện để tháo dỡ ba giàn chống đặc biệt đầu lò chợ để lắp đặt bỗ sung thêm giàn chống cho lò chợ: trong quá trình khai, chống đoạn lò chợ phạm vi của ba giàn đặc biệt và đoạn lò chợ chống bỗ sung các vì chống tăng cường, tiến hành trải lưới và lăn đoán giữ nóc lò chợ. Biện pháp khẩu chống lăn đoán tạo diện theo dỡ tương tự như khẩu, chống tạo diện tháo dỡ giàn chống khi kết thúc khai thác lò chợ (chiều dài lò chợ khẩu chống trải lưới lăn đoán theo phương sao cho phủ kín nóc theo suốt chiều dài của xà giàn chống và toàn bộ phía sau luồng phá hỏa lò chợ);

➤ Tùy theo số lượng giàn chống cần lắp đặt bỗ sung vào lò chợ mà quyết định số lượng tháo dỡ các giàn chống đặc biệt ở đầu lò chợ. Nếu lắp đặt bỗ sung thêm 1 hoặc 2 giàn chống, tiến hành tháo dỡ 1 hoặc 2 giàn chống đặc biệt (ba giàn chống đặc biệt ở đầu lò chợ được đánh số thứ tự từ dưới lên trên theo chiều dốc lò chợ). Nếu lắp bỗ sung

thêm từ 3 giàn chống trở lên, tháo dỡ cả 3 giàn chống đặc biệt ở đầu lò chợ.

Trường hợp lắp bỗ sung thêm từ 3 giàn chống vào lò chợ, công việc được thực hiện như sau: tháo dỡ, thu hồi ba vì chống đặc biệt phía đầu lò chợ đưa lên tệp kết tại lò dọc vỉa thông gió. Vị trí lò chợ sau khi tháo dỡ các giàn chống phải được chống giữ tăng cường bằng các vì gánh cột chống TLĐ và xà hộp có chiều dài tương tự như các xà của vì chống bỗ sung. Lắp đặt bỗ sung ba giàn chống mới vào vị trí các giàn chống đặc biệt vừa được tháo dỡ thu hồi. Công tác lắp đặt các giàn chống mới bỗ sung thực hiện tương tự như lắp đặt giàn chống ban đầu ở lò thượng khởi điểm. Sau khi lắp đặt xong ba giàn chống mới bỗ sung, lắp đặt ba giàn chống đặc biệt vào vị trí đầu lò chợ. Công việc được thực hiện tương tự như ba giàn vừa lắp.

(Trường hợp chiều dài lò chợ ngắn lại được xử lý tương tự để tạo diện tháo bớt giàn chống trong lò chợ).

6. Xử lý trường hợp tuyến gương lò chợ không nằm ke với đường phuong của vỉa [3]

6.1. Nguyên nhân và đặc điểm

Toàn bộ tuyến gương lò chợ không nằm theo hướng dốc vỉa (mặc dù tuyến gương lò chợ thẳng). Theo phương đầu lò chợ chậm hơn so với chân lò chợ hoặc chân lò chợ chậm hơn so với đầu lò chợ. Nguyên nhân, do ban đầu, lò thượng khởi điểm đào không theo hướng dốc vỉa mà nằm xiên chéo theo hướng dốc (chân lò thượng khởi điểm vượt trước hoặc chậm sau theo phương vỉa), khi lắp đặt giàn chống vào lò chợ, tuyến gương không được khẩu nắn chỉnh; hoặc trong quá trình khai thác, tiến độ khẩu không đều giữa đầu và chân lò; hoặc do biến động của vỉa than: vỉa bị biến động, uốn lượn theo đường phuong (lò chợ khai thác đi qua khu vực vỉa lồi hoặc khu vực vỉa lõm sẽ xảy ra hiện tượng đầu lò chợ vượt trước chân lò chợ hoặc ngược lại).

6.2. Biện pháp xử lý

Cập nhật trắc địa xác định phạm vi để lập biện pháp khẩu vê lò chợ. Trường hợp khai thác lò chợ đi qua khu vực vỉa lồi, khẩu vê chân lò chợ. Trường hợp khai thác lò chợ đi qua khu vực vỉa lõm, khẩu vê đầu lò chợ. Đối với trường hợp khai thác lò chợ đi qua khu vực vỉa lồi (gương lò chợ có 80 giàn chống, tương đương chiều dài 120 m), công tác khẩu vê chân lò chợ thực hiện như sau:

➤ Công tác chuẩn bị: củng cố toàn tuyến lò chợ, thực hiện khẩu nắn chỉnh cho gương lò chợ thẳng. Chuẩn bị đầy đủ các vật tư cần thiết, như: gỗ đoán, gỗ cũi, chèn và lưới thép,...;

➤ Công tác khẩu vê: theo chiều dài tuyến gương,

chia lò chọ thành từng đoạn (chiều dài mỗi đoạn phụ thuộc vào độ uốn lượn theo phương của máng cào gương đèn 3°), chiều dài mỗi đoạn lò chọ là 30 mét tương đương với 20 giàn chống. Các đoạn chia theo thứ tự từ phía chân lò chọ lên đầu lò chọ.

Công tác khâu vê kể từ chân lò chọ được thực hiện, như sau:

➤ Khâu vê dài thứ nhất (dài thứ nhất khâu đoạn dưới cùng của lò chọ). Theo chiều dốc lò chọ đoạn dưới cùng có chiều dài 30 mét tương đương 20 giàn chống kể từ chân chọ. Trong quá trình khâu vê, giàn số 1 được khâu chống với tiến độ 0,8 m, từ giàn số 2 đến giàn số 20 tiến độ khâu lò chọ giảm dần từ 0,8 xuống 0 m, giàn số 20 được giữ nguyên;

➤ Khâu dài thứ hai: Chiều dài đoạn khâu dài thứ hai là đoạn lò của dài thứ nhất đã khâu và đoạn lò tiếp theo từ giàn chống 20 đến giàn chống số 40. Trong quá trình khâu vê, đoạn lò chọ từ giàn chống số 1 đến 20 được khâu chống với tiến độ 0,8 m, còn đoạn lò chọ từ giàn chống số 31 đến giàn chống số 60 được khâu vê tương tự như dài khâu thứ nhất (giàn chống số 21 khâu chống với tiến độ 0,8 m, từ giàn số 22 đến giàn số 40 tiến độ khâu lò chọ giảm dần từ 0,8 xuống 0 m, giàn số 40 được giữ nguyên);

➤ Khâu dài thứ ba: Chiều dài đoạn khâu dài thứ ba là đoạn lò của dài thứ hai đã khâu và đoạn lò tiếp theo từ giàn chống 40 đến giàn chống số 60. Trong quá trình khâu vê, đoạn lò chọ từ giàn chống số 1 đến 40 được khâu chống với tiến độ 0,8 m, còn đoạn lò chọ từ giàn chống số 41 đến giàn chống số 60 được khâu vê tương tự như dài khâu thứ nhất (giàn chống số 41 khâu chống với tiến độ 0,8 m, từ giàn số 42 đến giàn số 60 tiến độ khâu lò chọ giảm dần từ 0,8 m xuống 0 m, giàn số 60 được giữ nguyên);

➤ Khâu dài thứ tư: chiều dài đoạn khâu dài thứ tư là đoạn lò của dài thứ ba đã khâu và đoạn lò tiếp theo từ giàn chống 60 đến giàn chống số 80. Trong quá trình khâu vê, đoạn lò chọ từ giàn chống số 1 đến 60 được khâu chống với tiến độ 0,8 m, còn đoạn lò chọ từ giàn chống số 61 đến giàn chống số 80 được khâu vê tương tự như dài khâu thứ nhất (giàn chống số 61 khâu chống với tiến độ 0,8 m, từ giàn số 62 đến giàn số 80 tiến độ khâu lò chọ giảm dần từ 0,8 xuống 0 m, giàn số 80 được giữ nguyên);

➤ Khâu dài thứ năm: khâu chống toàn bộ chiều dài lò chọ tiến độ 0,8 m. Như vậy sau 5 dài khâu, chống lò chọ đã khâu vê chân chọ tiến trước đầu chọ 4 dài tương đương 3,2 m theo phương. Kết thúc một chu kỳ khâu vê chân chọ. Tiếp tục lặp lại

công tác khâu vê chân chọ theo thứ tự của 5 dài khâu như trên cho đến hết phạm vi chiều dài theo phương lò chọ cần khâu vê.

Năm 2017, sản lượng khai thác từ các lò chọ CGH của Công ty than Khe Chàm dự kiến chiếm trên 30 % [4]. Với những kinh nghiệm được đúc kết trong thực tế nêu trên, chắc chắn sẽ giúp Công ty vận hành khai thác các lò chọ CGH đạt kết quả tốt và đảm bảo an toàn cho công nhân khai thác.□

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Báo cáo tổng kết đề tài cấp TKV "Nghiên cứu lựa chọn và áp dụng giàn chống tự hành với máy khâu than tại Công ty than Khe Chàm". Chủ nhiệm Nguyễn Anh Tuấn. Viện KHCN Mỏ. 2007.

2. Báo cáo "Nghiên cứu đánh giá hoàn thiện công nghệ cơ giới hóa khai thác sử dụng giàn chống siêu nhẹ tại Công ty than Khe Chàm". Chủ nhiệm: Trần Tuấn Ngạn. Viện KHCN Mỏ. 2013.

3. Tổng hợp giải pháp xử lý một số sự cố thường gặp trong quá trình khai thác các lò chọ CGH của Công ty than Khe Chàm, các năm 2013-2017.

4. Kế hoạch kỹ thuật và các chỉ tiêu chủ yếu Kế hoạch phối hợp kinh doanh của Tập đoàn TKV và Công ty than Khe Chàm, năm 2017.

Ngày nhận bài: 28/04/2017

Ngày gửi phản biện: 5/07/2017

Ngày nhận phản biện: 15/08/2017

Ngày chấp nhận đăng bài: 15/10/2017

Từ khóa: lò chọ cơ giới hóa; đứt gãy; lở gương; tụt nóc

SUMMARY

Mechanization Exploitation Technology has been applied at Khe Chàm Coal Company since 2001. In the process of exploiting, the Mechanization Exploitation Technology encountered many difficulties due to the complex changes of geological conditions of the mine. The content of the article presents some technological solutions have been applied to exploitation process to summarize the experience of operating and using the Mechanization Exploitation Technology to ensure safety and economic efficiency.